

ANEXO 03

REPORTE DE SUPERVISIONES DE OBRA

N° de Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° de Contrato	N° de Resolución	Fecha	Monto
003-2020	Implementación Temporal de la Disposición y Eliminación de Excretas a través del Sistema no Convencional de la Población de Varillalito – 1ra. Etapa.	Consortio Varillalito	Supervisor Ing° Froilán Beltrán Ayambo Sayón CIP N°145159 O/S N° 20000050	Ninguno	10/02/2020	33,550.00
019-2021	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Operativo de redes de Válvulas del Sistema de Distribución de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S.A. Iquitos	Consortio Perú	Supervisor Ing° Alexis Russell Eguizábal Sifuentes CIP N°228611 O/S N°2100409	Ninguno	29/12/2021	34,200.00
014-2022	Sistema de Utilización de Distribución Primaria de 10-22KV, des el Alimentador para las Instalaciones de la Planta de la EPS SEDALORETO S.A., desde Alimentador R-4.	Consortio Amazonia	Supervisor Ing° José Alberto Carrillo Zagacetqa CIP N°60238 O/S N° 2200374	Ninguno	03/11/2022	36,400.00
015-2022	Construcción de Captación Subterránea en el (la) de dos (02) Pozos Tubulares en la Planta de Tratamiento de la Localidad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto.	Consortio Requena II	Inspector Ing° Gerardo Luis Guillen Lima CIP N° 282299 Ing° de Planta – EPS – Ger. Ingeniería	RGG N° 188-2022-EPS SEDALORETO S.A.-GG, del 03/11/2022	03/11/2022	Ninguno